

BARRIO DE SAN ISIDRO.

Taller de maderas del Sr. D. Cándido Rubio.

—El costado derecho y frente se derrumbó, matando tres mulas.

Calle del Egipto.—Encima de la puerta de la Tenaza, toda la cerca y su costado.

Calle de San Isidro.—Nº 35. Una ventana de la casa arrancada.—Nº 47. La pared del patio que cae á la calle de la Picota.

Calle de Paula esquina á la de la Habana.—La esquina toda desplomada y parte de la casa núm. 21.

Callejon de Boyona.—Nº 5. Una ventana arrancada.

Calle de la Habana.—Nº 125. La puerta principal de una ciudadela arrancada una hoja y uno de los tres balcones de la habitacion principal.

Calle de Compostela.—Nº 86. La puerta principal arrancada.—Nº 98 y 99. Pilar de division derrumbado.

Calle de Bayona.—Nº 15½. La puerta principal caída.—Nº 22. Una hoja de la puerta caída.

Calle de la Picota.—Nº 26. La ventana de la calle arrancada.